案例 概况

问题：水处理高速阴阳床法兰面衬胶损坏。罐工作压力4mp，工作温度60-90℃

客户：陕西国华锦能电厂

解决方案：用易邦特201分子聚合材料进行修复



清理原来的失效层



施工中

未经我公司允许，案例内容不得以任何形式翻印或使用