海洋平台飞溅区导管架防腐涂装项目技术规格一览表								
序号	应用部位	面积（m^2）	涂层	涂料名称	涂层类型	干膜厚度（um）	表面处理	油漆涂装
1、带缆走道以上（EL+7.0m～EL+19.8）共计****平方米								
1	除流体管线锈蚀部位	***	第一层	Interseal670HS	EGA236/EGA247（灰白色）	100	喷砂处理 Sa2.5 级或不好喷砂处手工处锈 St3 级	破损处修补后，整体喷涂
			第二层	Interseal670HS	EGA236/EGA247（灰白色）	100		
			第三层	Interthane 990	黄 B169	50		
2	栏杆锈蚀部位	***	第一层	Interseal670HS	EGA236/EGA247（灰白色）	150	手工处锈 St3 级	破损处修补后，整体喷涂
			第二层	Interthane 990	黄 B169	50		
3	除流体管线面漆风化部位	***	第一层	Interzinc 52	原涂层不动	60	高压水清洗去油污，表面砂纸拉毛	整体喷涂
			第二层	Intergard 400	原涂层不动	150		
			第一层	Interseal670HS	灰色 RAL7000	100		
			第二层	Interthane 990	黄 B169	50		
4	流体管线锈蚀部位	***	第一层	Interseal670HS	EGA236/EGA247（灰白色）	100	喷砂处理 Sa2.5 级或不好喷砂处手工处锈 St3 级	破损处修补后，整体喷涂
			第二层	Interseal670HS	EGA236/EGA247	100		

					（灰白色）			
			第三层	Interthane 990	黄 B169	50		
5	流体管线面漆风化部位	***	第一层	Interzinc 52	原涂层不动	60	高压水清洗去油污，表面砂纸拉毛	整体喷涂
			第二层	Intergard 400	原涂层不动	150		
			第三层	Interseal 670	EGA236/EGA247（灰白色）	100		
			第四层	Interthane 990	灰色 RAL7000	50		
2、飞溅区（EL+0.0m～EL+7.0）共计 2049 平方米								
1	套管、导管架锈蚀部位	***	第一层	Interzone954	黄 B169	250	喷砂处理 Sa2.5 级	破损处修补后，整体喷涂
			第二层	Interzone954	黄 B169	250		
1	套管、导管架锈蚀部位	***	第一层	Interzone954	原涂层不动	300	动力打磨除去原有表面面漆	整体喷涂