# 水处理树脂衬胶阳床的修复

客户名称：翔鹭石化企业（厦门）有限公司　应用时间: 2004.7　基体材质: 碳钢，硫化橡胶
使用的材料：索泰索泰 80EG　修复防护效果：使用至今没有问题用户非常满意
问题: 阳床内 7 根金属支撑由于衬胶使用时间较长或硫化橡胶工艺缺陷，及设备焊接制造缺陷，造成衬胶损坏（表面龟裂或鼓包）




**解决方案** 1、更换 7 根支撑，
2、使用打磨机将表面打磨粗糙
3、涂敷两层索泰 80BG 保护刚更换的支撑.
原理：
橡胶材料中含有较多的极性大的羟基和醚键，特别是主链上的具有很高反应活性的基能，可以和例如金属及非金属表面上的活性游离键起反应，形成牢固的化学键，确保了材料与基体的紧密结合。




易邦特(EB)、索泰(thortex)高分子修复与防护技术陕西地区服务中心 E-mail:weikkj@126.com
地址：西安市凤城三路文景观园 16 号楼-1901　电话：029-86285265(fax)　邮编：710018
未经我公司允许，案例内容不得以任何形式翻印或使用