
案例 概况

问题:水处理设备—离子交换器内壁的防护，原来使用衬胶，使用一段时间，出现老化龟裂、开胶等问题



解决办法：改用高分子聚合防护材料“索泰”后，延长了设备的使用寿命和检修周期



完工后效果图

易邦特(EB)、索泰(thortex)高分子修复与防护技术陕西地区服务中心 E-mail:weikkj@126.com
地址：西安市凤城三路文景观园 16 号楼-1901 电话：029-86285265(fax) 邮编：710018

未经我公司允许，案例内容
不得以任何形式翻印或使用