
水处理树脂衬胶阳床的修复

客户名称： 翔鹭石化企业（厦门）有限公司　　**应用时间：** 2004.7　　**基体材质：** 碳钢

使用的材料： 索泰索泰80EG或60EG橡胶BG　　**修复防护效果：** 使用至今没有问题用户非常满意

问题： 衬胶起皮脱落：





解决方案1、剥离已经脱落的橡胶涂层和粘接补牢固的橡胶防护层。
2、使用打磨机将表面打磨粗糙
2、使用索泰80EG或60EG修复2mm厚
2、使用索泰80BG涂层保护.





易邦特(EB)、索泰(thortex)高分子修复与防护技术陕西地区服务中心 **E-mail:weikkj@126.com**
地址：西安市凤城三路文景观园 16 号楼-1901　电话：029-86285265(fax)　邮编：710018

未经我公司允许，案例内容不得以任何形式翻印或使用