老人牌温和清洗剂 99350 施工指导

内容范围:	本《施工指导》是老人牌温和清洗剂 99350 产品说明书的补充说明，内容包括施工表面的油污检查程序，和老人牌温和清洗剂 99350 的施工工具及施工详细资料。
表面油污检查方法:	a)粉笔试验法——适用于非光滑的钢结构表面 对于怀疑有油污污染的区域，用粉笔划一条直线贯穿油污区域。如果在该区域内，粉笔线条变细或变浅，说明该区域可能被油污污染； b)醇溶液试验法——适用于所有钢结构表面 对于怀疑有油污污染的部位，用蘸有异丙醇的脱脂棉球擦拭，并将异丙醇挤入透明的玻璃管中。加入 2～3 倍的蒸馏水，振荡混合约 20min。以相同体积的异丙醇蒸馏水溶液为参照，如果溶液呈混浊状，表明钢结构表面有油污污染。 如果表面有油污污染，必须采用老人牌温和清洗剂 99350 或其它专用清洗剂清洗、处理。
施工设备:	老人牌温和清洗剂 99350 可采用低压喷洗设备喷洗有油污的表面。 对于小面积的油污部位，可采用硬刷擦洗。 随后，采用高压（75-150 巴/1100-2200 磅/平方英寸）喷射设备，用淡水冲洗。
稀释:	可用淡水稀释。 根据需要，稀释比例如下： 淡水:老人牌温和清洗剂99350=（1～20）:1
施工方法:	老人牌温和清洗剂 99350 使用前应摇晃，以确保产品均匀。 本品可根据需要用淡水进行稀释。使用前，可先进行小面积的试验，以确定淡水稀释的比例。 如有必要，先对有油污的部位进行刮擦或使用溶剂清洗。使用低压喷洗设备（压力尽可能低）对有油污的表面进行喷洗，随后用硬刷擦洗。如油污的面积较小，也可采用硬刷擦洗的方式。5 分钟后，使用清洁的、高压淡水清洗表面残余的 99350 至中性。 如果清洗后的表面呈白色，可使用温水擦洗、去除。
安　　全:	小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。