Coating Adhesion Test Report

油漆附着力测试报告

测试方法/标准 Test Method / Standard	ISO 4624 ☐ ASTM 3359 ☒ ISO 2409 ☐ Others: _____
测试仪器型号 Equipment Used	X-Cut Knife Cut module ruler and tap
测试构件 Test structure	U6-R142 (1 piece) U6-R144 (1 piece) U6-R145 (6 pieces) U6-R146 (1 piece) U6-R147 (1 piece) 4TH-T47 (1 piece)

项目名称 Project Name	SIDEM Ras Laffan C IWPP Project
施工日期 Application Date	
测试日期 Test Date	2009-10-28
测试地点 Test Location	Ras Laffan C IWPP Project Site in Qatar

业主代表 Owner	Mr. P. SHANMUGAVELU
监理代表 Supervisor	
客户代表 Customer	Mr. Alan Ye, Mr.Yu Mingda, Mr.Hu Minghong
佐敦油漆代表 Jotun Tech. Rep.	Mr. Jia Qiaozhi

涂料系统 Coating System		干膜厚度 D.F.T（μm）
1	Barrier 77	60
2	Penguard Express MIO Grey	140

3	Hardtop XP	40
4		


测试部位 Test Areas		实测结果 Results	备注 Remarks
1	U6-R142	4A	DFT 220μm
2	U6-R144	3A	DFT 244μm
3	U6-R145 (1)	4A	DFT 280μm
4	U6-R145 (2)	4A	DFT 231μm
5	U6-R145 (3)	5A	DFT 272μm
6	U6-R145 (4)	5A	DFT 384μm
7	U6-R145 (5)	4A	DFT 233μm
8	U6-R145 (6)	4A	DFT 210μm
9	U6-R146	4A	DFT 363μm
10	U6-R147	4A	DFT 221μm
11	4TH-T47	5A	DFT 319μm

备注 Remark：
The tests are carried out on the remaining steel structure (total 11 pieces)

签　名　Signatures		日　期 Date
业主代表 Owner's Rep		
监理代表 Supervisor		
施工单位代表　Applicator		
油漆公司代表 Jotun Rep		


28/10/2009 03:06 PM


U6-R142
DFT. 220.1um
X-CUT.
4A
2009.10.28.
28/10/2009 04:10 PM


28/10/2009 03:46 PM



U6-R145
DFT 280 um
CUT TEST
RESULT 4A 2009.10.28.
28/10/2009 03:34 PM


U6-R145
DFT 231 um
X CUT
RESULT 4A
2009.10.28
28/10/2009 03:50 PM


U6-R145
DFT. 272.4um
X-CUT
5A
2009.10.28.
28/10/2009 03:53 PM


28/10/2009 03:59 PM


28/10/2009 04:06 PM


U6 - R145.
DFT. 210. 1µm.
X-CUT.
4A
2009. 10. 28.
28/10/2009 04:16 PM


U6 - R146.
DFT. 363 µm.
X-CUT.
4A
2009. 10. 28.
28/10/2009 04:13 PM


U6 - R147.
DFT. 221 µm.
XCUT TEST.
TEST RESULT.
4A. 2009. 10. 28.
28/10/2009 03:46 PM


4TH - T47
DFT. 319 µm.
X CUT.
5A
2009. 10. 28.
28/10/2009 04:19 PM