案例 概况

问题：树脂罐法兰面的修复

客户：西安化工厂

解决方案：用索泰金属陶瓷材料进行修补防护



需要修补的法兰面



表面处理后法兰面



上索泰金属材料后



完工后效果图

易邦特(EB)、索泰(thortex)高分子修复与防护技术陕西地区服务中心 **E-mail:weikkj@126.com**
地址：西安市凤城三路文景观园 16 号楼-1901 **电话：029-86285265(fax)** 邮编：710018

未经我公司允许，案例内容不得以任何形式翻印或使用